



A falu központjában, lakóházak között megbújva található a zsinagóga romos épületére, mely dacolva az időjárás viszontagságaival és a feledés okozta még veszélyesebb nem törődéssel még mindig áll és emlékeztetni próbál. Az egykori szagrális hely a második világháború után mézraktár volt, majd egy amerikában élő magyar hölgy vásárolta meg. Jelenleg is magántulajdonban. Az épület faláról lemállott a vakolat, az ablakok vakon néznek a semmibe, megvan azonban még a tető, a karzat és a főfalak. Kővágóörsnek már a középkorban

A hitközség 1778-ban alakult. A zsinagóga az 1820-as években épült. Előépítménye, amely a női karzat

A falu zsidóságát 1944. május 16-án deportálták és hurcolták el haláltáborokba.

A munkaszolgálatot 4-en, a deportálást 12-en élték túl. A túlélők, akikhez csatlakoztak a környező telep

A zsinagóga telkén állt a rabbi háza, amit a 60-as 70-es években lebontottak. Ekkoriban maga a zsinag

A falu központjában, lakóházak között megbújva található a régi zsinagóga romos épületére, mely

A telket drótkerítés veszi körül, kettő is. A külső kerítésen azonban egy hatalmas lyuk tátong, így be lehet  
Az épületen belül több helyen is figyelmeztetnek az omlásveszélyre, így szemrevételezés nem ajánlott s

A zsinagóga területére való belépésem célja - mint korábban más műemlékvédőnek is– a dokumentáció

A zsinagóga építészeti stílusát tekintve protestáns stílusú zsinagóga, melyhez hasonló csakis városokba

Website: <http://muemlekem.hu/muemlek?id=9944>

E-mail: [Drelyó Ágnes 37 év](mailto:Drelyo_Agnes@freemove.hu)

Hely:

- Egyéb

Szerző: Drelyó Ágnes

Created: 2014-06-30 16:40:50